

Параметр	«ГОСПОДАР»
Номинальное входное напряжение	220В
Допустимое входное напряжение	150-260В
Пределы регулирования сварочного тока	45-180А
Продолжительность включения (ПВ)	160А-100% 180А-80%
Допустимый диаметр электрода	2-5мм
Потребляемый ток и мощность при соответствующем сварочном токе	140А – 13,7А – 3кВА 160А – 14,5А – 3,2кВА 180А – 15,8А – 3,5кВА
Допустимый минимальный уровень напряжения при сварке электродами различного диаметра	Ø3,2мм-155В Ø4мм-165В Ø5мм-190В
Максимальный ток короткого замыкания	в цепи переменного тока (входной) -22А; в цепи постоянного тока (выходной) – 250А;
Напряжение холостого хода	50В
Потребляемая мощность холостого хода	35Вт
Рабочий диапазон температур окружающей среды	от -20 до +50°С
КПД, не менее	88%
Вес , не более	8кг
Габаритные размеры (ШхДхВ), не более	185х405х170мм